SIGE

SOCIETE D'INSPECTIONS GENERALES D'EQUIPEMENTS

Travaillons en toute sécurité !







INSPECTIONS-FORMATIONS-CONSEILS-ASSISTANCES-AUDIT TECHNIQUES
ARRETE N° 00050 MEPS/CAB du 19 MAI 2025 PORTANT AGREMENT

RAPPORT DE VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE D'ENGIN DE CHANTIER

D & N CORPORATION

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



ENGIN DE CHANTIER VERIFIE

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

Ce présent rapport fait état de la vérification générale périodique (VGP) effectuée sur l'engin de chantier PELLE HYDRAULIQUE LOVOL RHLWDDP1A6G3223E lors de notre passage.

Vérificateur : ERNEST BONZOU	**Société** : SIGE
Accompagnateur : M. COULIBALY SOUMAÏLA	**Société** : D N COPORATION

TEXTES DE REFERENCES

Textes de référence :	**Arrêté du 01 Mars 2004** **Code du Travail (Décret N°67-321 du 21 Juillet 1967)**
Type de Vérification : VGP	**Etat de conservation et Essai de fonctionnement**
Périodicité :	**Semestre**

IDENTIFICATION

Famille : **Engin de chantier**		Localisation
Nature **PELLE HYDRAULIQUE**		**SAN PEDRO**
Marque : LOVOL	**Numéro de série** : RHLWDDP1A6G3223E	**Type / Modèle** : FR215E2
Marquage CE : NON	**Charges Maximale d'utilisation : /**	**Année de Fabrication** : 2024
Numéro interne : /		

CARACTERISTIQUES

Levage : OUI	**Arrimage** : OUI	**Stabilisateurs :** NON	**Compteur :** **Horamètre** OUI **Kilométrique**	**Accessoire** : NON
Organe de préhension : Godet		**ROPS :** OUI	**FOPS :** /	**TOPS :** Notice non fournie
Description :	Equipement utilisé uniquement pour le terrassement			

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

A – ASPECTS DOCUMENTAIRES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
A.1 Rapport de vérification précédente	SO	
A.2 Certificat de conformité+ Epreuve de mise en service	NP	
A.3 Notice d'utilisation	NP	
A.4 Carnet de maintenance	AE	Disposer d'un carnet de maintenance dans la cabine.
A.5 Plaque signalétique	S	
A.6 Registe de sécurité	NP	

B – AFFICHAGES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
B.1 Présence et lisibilité des consignes de sécurité sur l'équipement et en cabine	AE	Afficher dans la cabine de l'opérateur les consignes de sécurité et d'utilisation.
B.2 Pictogramme de sécurité	S	
B.3 Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	S	
B.4 Numéro interne	AE	Attribuer et Afficher un numéro interne sur l'engin

C – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
1-OSSATURE		
1.1 Aspect général	S	
1.2 Châssis	S	
1.3 Point d'arrimage	S	
1.4 Compatibilité et mise en œuvre des éléments	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
2-APPUIS		
2.1 Résistance des appuis	S	
2.2 Calage / Stabilisateur	NA	
2.3 Flexible	S	
2.6 Chaines	S	
2.7 Galets	S	
2.8 Tuyauterie	S	
2.9 Essieu	NA	
2.10 Pneus	NA	
3-ORGANE DE PREHENSION		
3.1 Godet	S	
3.1 Lame	NA	
3.2 Scarificateur / Ripper	NA	
3.3 Crochet ou Anneau de levage	SO	
3.4 Benne	NA	
3.4 Flèche télescopique	NA	
3.5 Rouleau compresseur	NA	
4-POSTE DE COMMANDE		
4.1 Accès au poste de commande	AE	*Afficher sur l'engin les consignes d'accès à la cabine opérateur.*
4.2 Etat du poste de commande	S	
4.3 Pare-brise	S	
4.4 Klaxon	S	
4.5 Siège conducteur	S	
4.6 Ceinture de sécurité	S	
4.7 Plancher	S	
4.8 Pédales	S	
4.9 Eclairage cabine	S	
4.10 Vitrage	AE	*Fissure sur la petite vitre de la portière cabine, prévoir son remplacement*
4.11 Essuis glace	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
4.12 Repérage et fonctionnement des leviers de commande	S	
4.13 Protection des commandes	S	
4.14 Capteur de présence conducteur	SO	
4.16 Extincteur	S	
4.15 Rétroviseur	S	
5-ESSAI DES DISPOSITIFS DE SECURITE		
5.1 Arrêt d'urgence	SO	
5.2 Gyrophare	S	.
5.3 Phare de travail	S	.
5.4 Feux	SO	.
5.6 Frein de stationnement	S	
5.7 Frein de service	S	
5.8 Arceau de sécurité	S	
5.9 Bip de recul	S	

C – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
6- SYSTEME HYDRAULIQUE		
6.1 Réservoir	S	
6.2 Pompe	S	
6.3 Distributeur	S	
6.4 Flexibles	S	
6.5 Vérins	S	
6.5 Clapet	S	
6.6 Etanchéité du circuit	S	
6.7 Descente de la charge par rapport au sol	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

D – ESSAIS EN CHARGE

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
7- ESSAI EN CHARGE		
7.1 Charge nominale (100%)	S	*Voir photo*
7.2 Essai dynamique Surcharge (110%)	SO	
7.3 Essai Statique (125%)	SO	

E – DEFAUTS AUXQUELS IL FAUT ABSOLUMENT REMEDIER AVANT UTILISATION

ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
SANS OBJET

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

C- AVIS GENERAL

L'INSPECTION DE L'EQUIPEMENT A MIS EN EVIDENCE DES OBSERVATIONS NE PRESENTANT PAS DES RISQUES MAJEURS POUVANT METTRE EN DANGER LES UTILISATEURS.

TOUTEFOIS LES ACTIONS A ENTREPRENDRE MENTIONNEES DANS LE TABLEAU SONT OBLIGATOIRES ET DOIVENT ETRE REALISEES.

L'ENGIN VERIFIE PEUT ETRE MAINTENU EN SERVICE.

OBLIGATION DE CONTRE VISITE

NON

Fait à Abidjan, le 26 Octobre 2026

L'Inspecteur

Le Responsable


S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

ERNEST EHOUE BONZOU

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

ANNEXE PHOTO

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



PLAQUE FIRME



CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION A AFFICHER EN CABINE


Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**





ORGANE DE PREHENSION (PELLE) EN BON ETAT ET MUNI D'UN ANNEAU DE LEVAGE

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**





SYSTEME HYDRAULIQUE EN BON ETAT

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE DE PREHENSION