SIGE

SOCIETE D'INSPECTIONS GENERALES D'EQUIPEMENTS

Travaillons en toute sécurité !



INSPECTIONS-FORMATIONS-CONSEILS-ASSISTANCES-AUDIT TECHNIQUES
ARRETE N° 00050 MEPS/CAB du 19 MAI 2025 PORTANT AGREMENT

RAPPORT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME DU PROJET EKACICO MARCORY RESIDENTIEL

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**

Ce présent rapport fait état des installations de plateformes PRDC2 vérifiées sur le du projet EKACICO MARCORY RESIDENTIEL.

Les observations qui émanent de cette vérification concernent la plateforme PRDC2.

Famille : **PLATEFORME**		Localisation
Nature **SUPPORT D'ECHAFAUDAGE**		**MARCORY RESIDENTIEL**
Model : **Document non fourni**	Numéro de série Planchers **Document non fourni**	N'interne : **Document non fourni**

Textes de référence :	**Arrêté du 21 décembre 2004** **Code du Travail (Décret N°67-321 du 21 Juillet 1967)**
Type de Vérification :	**Conformité de l'installation**
Périodicité :	**Trimestrielle**

IDENTIFICATION

Marque NF : /		
Nature des travaux : Travaux de façade d'un immeuble R+14	Durée estimée : **/**	Montage effectué par la société **EKACICO**

CARACTERISTIQUES

Dimensions de l'installation : - Longueur : 6,86 m - Largeur total : 1,5 m - Partie en consol : largeur : 1,5 m - Partie en terrasse : / - Hauteur : / - Niveau installé : RDC	**Constitution du support :** 06 poutres IPE 100 maintenues par 06 sections obliques de poutre IPE 100, posé sur des ergo de fer à béton encastré. **Charge Maximale d'utilisation** **4000 Kg**	**Type de structure** Support d'échafaudage

Description : - La plateforme faisant l'objet de cette mission n'est pas utilisée. - Le Plancher est constitué de tôle en acier d'épaisseur 3mm			**Appui sur :** Poutres IPE 100	
Nombre de niveaux de planchers équipés **01**	Nombre et type d'accès par plancher **01 accès au RDC**	Nombre de Stabilisateurs **/**	Recouvert (Bâches, filets, bardage) **Oui**	Engins de levage : **Non Applicable** Avec Sapine : **non**

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**

A – ASPECTS DOCUMENTAIRES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO=Sans objet		
A.1 Affichages	S	
A.2 Notice d'instruction	S	
A.3 Notice de montage	SO	
A.4 Notice d'installation et d'utilisation	S	
A.5 Rapport de Sol ou de support	NA	
A.6 Rapport Effet de vent	SO	
A.7 Rapports de vérification	SO	
A.8 Note de calcul	S	

B – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO=Sans objet		
1-Implantation		
1.1 Liberté d'accès / Base,	S	
1.2 Ecoulements des eaux pluviales, circulation des piétons	S	
1.3 Choix des points d'appuis	S	
2-APPUIS		
2.1 Résistance des appuis	S	
2.2 Calage / Stabilisateur	S	
2.3 Platines	S	
2.4 Vérins	NA	
3-STRUCTURE		
3.1 Compatibilité et mise en œuvre des éléments	S	
3.2 Portique de départ	S	
3.3 Poteaux / Croisillon	S	
3.4 Clavetage des montants	SO	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO=Sans objet		
4-AMENAGEMENTS		
4.1 Bâchage, tôlage, filets	SO	
4.2 Sapine de levage / Engins de levage	NA	
4.3 Pare gravois	SO	
4.4 Plinthe	S	
5-STABILITE		
5.1 Résistance des appuis / descente ou montée des charges	S	
5.2 Contreventements	SO	
5.3 Ancrages	S	
5.4 Amarrages	S	
5.6 Plan longitudinale	S	
5.7 Plan horizontal	S	
5.8 Plan transversale	S	

B – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO=Sans objet		
6- PLANCHERS		
6.1 Plateaux préfabriqués	NA	
6.2 Plancher bois	NA	
6.3 Largeur minimale	S	
6.4 Hauteur libre de circulation	S	
6.5 Distance plancher/façade	S	
6.6 Horizontalité	S	
6.7 Fixation / Verrouillage	S	
7- DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIVE		
7.1 Côté extérieur	S	
7.2 Côtés latéraux	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté, SO=Sans objet		
7.3 Côté Intérieur	S	
7.4 Point d'encrage harnais	S	
8- ACCES		
8.1 Escaliers	S	
8.2 Echelles	NA	
9- PROTECTION VIS-A-VIS DES TIERS		
9.1 Interdiction d'accès	S	
9.2 Lignes électriques	NA	
9.3 Antennes	NA	
9.4 Risques de collision	NA	
9.5 Protection contre les chutes d'objets	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**

C- AVIS GENERAL

L'INSPECTION VISUELLE DE LA STRUCTURE ET LES ESSAIS EN CHARGE ET EPREUVE STATIQUE REALISES SUR LA PLATEFORME PRDC2 ONT ETE CONCLUANTS.

LA PLATE VERIFIEE EST DONC CONFORME ET PEUT ETRE UTILISEE. TOUTEFOIS LE RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION EST OBLIGATOIRE.

LIMITER SON UTILISATION A LA CHARGE D'ESSAI DE 4000 KG.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

OBLIGATION DE LEVER LES RESERVES

Fait à Abidjan, le 28 Août 2026

L'Inspecteur



ERNEST EHOUE BONZOU

Le Responsable

S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**

ANNEXE PHOTO

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION : **AUDIT D'UNE INSTALLATION DE PLATEFORME**	Fabricant : / Année de Fabrication : /
Date de Vérification : **27 AOÛT 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **26 NOVEMBRE 2026**
Propriétaire : **EKACICO**		Site de contrôle : **MARCORY RESIDENTIEL**



ESSAI EN CHARGE ET EPREUVE STATIQUE A 4000 KG