SIGE

SOCIETE D'INSPECTIONS GENERALES D'EQUIPEMENTS

Travaillons en toute sécurité !







INSPECTIONS-FORMATIONS-CONSEILS-ASSISTANCES-AUDIT TECHNIQUES
ARRETE N° 00050 MEPS/CAB du 19 MAI 2025 PORTANT AGREMENT

RAPPORT DE VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE D'ENGIN DE CHANTIER

D & N CORPORATION

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



CAMION BENNE VERIFIE

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

Ce présent rapport fait état de la vérification générale périodique (VGP) effectuée sur l'engin de chantier CAMION BENNE SHACMAN LZGJLMT19RX075939 lors de notre passage.

Vérificateur : ERNEST BONZOU	**Société** : SIGE
1Accompagnateur : M. COULIBALY SOUMAÏLA	**Société** : D N COPORATION

TEXTES DE REFERENCES

Textes de référence :	**Arrêté du 01 Mars 2004** **Code du Travail (Décret N°67-321 du 21 Juillet 1967)**
Type de Vérification : VGP	**Etat de conservation et Essai de fonctionnement**
Périodicité :	**Semestre**

IDENTIFICATION

Famille : **Engin de chantier de transport**		Localisation
Nature **CAMION BENNE**		**SAN PEDRO**
Marque : SHACMAN	**Numéro de série** : LZGJRMT19RX075939	**Type / Modèle** : SX3255MT384
Marquage CE : NON	**Charge Maximale Admissible :** 12.670 Kg	**Année de Fabrication** : 2024
Nombre de places assises : 2	**Poids total autorisé roulant (PTRA) :** 25.000 Kg	**Puissance du moteur :** 280 KW
Numéro interne : /	**Immatriculation :** AA-758-QV	

CARACTERISTIQUES

Levage : NON	**Arrimage** : OUI	**Stabilisateurs :** NON	**Compteur :** **Horamètre Kilométrique** OUI	**Accessoire** : NON
Organe de préhension : Benne				
Description :	Engin utilisé uniquement pour le transport de matériaux			

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

A – ASPECTS DOCUMENTAIRES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
A.1 Rapport de vérification précédente	NP	
A.2 Certificat de conformité+ Epreuve de mise en service	NP	
A.3 Notice d'utilisation	NP	
A.4 Carnet de maintenance	AE	Disposer d'un carnet de maintenance dans la cabine.
A.5 Plaque signalétique	S	
A.6 Registre de sécurité	NP	

B – AFFICHAGES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
B.1 Présence et lisibilité des consignes de sécurité sur l'équipement et en cabine	AE	Afficher dans la cabine du conducteur les consignes de sécurité et d'utilisation.
B.2 Pictogramme de sécurité	AE	Afficher le pictogramme de sécurité indiquant les angles morts sur l'engin
B.3 Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	S	
B.4 Numéro interne	AE	Attribuer un numéro interne à l'engin

C – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
1-OSSATURE		
1.1 Aspect général	AE	Délimiter l'arrière de la benne par un ruban adhésif réfléchissant
1.2 Châssis	S	
1.3 Point d'arrimage	S	
1.4 Compatibilité et mise en œuvre des éléments	S	
2-APPUIS		

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
2.1 Résistance des appuis	S	
2.2 Calage / Stabilisateur	NA	
2.3 Flexible	S	
2.6 Chaines	NA	
2.7 Galets	S	
2.8 Tuyauterie	S	
2.9 Essieu	S	
2.10 Pneus	S	
3-ORGANE DE PREHENSION		
3.1 Grapin	NA	
3.2 Fouche	NA	
3.3 Crochet ou Anneau de levage	NA	
3.4 Benne	S	
3.4 Flèche télescopique	NA	
3.5 Autres	NA	
4-POSTE DE COMMANDE		
4.1 Accès au poste de commande	AE	*Afficher sur l'engin les consignes d'accès à la cabine du conducteur.*
4.2 Etat du poste de commande	S	
4.3 Pare-brise	S	
4.4 Klaxon	S	
4.5 Siège conducteur	S	
4.6 Ceinture de sécurité	S	
4.7 Plancher	S	
4.8 Pédales	S	
4.9 Eclairage cabine	S	
4.10 Vitrage	S	
4.11 Essuie-glace	S	
4.12 Repérage et fonctionnement des leviers de commande	S	
4.13 Protection des commandes	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
4.13 Capteur de présence conducteur	SO	
4.14 Extincteur	S	
4.15 Rétroviseur / Antéviseur	S	
5-ESSAI DES DISPOSITIFS DE SECURITE		
5.1 Bouton d'Arrêt d'urgence	SO	
5.2 Gyrophare	S	
5.3 Phare de travail	S	
5.4 Feux	AE	*Rendre fonctionnel le feu de recul arrière droit*
5.6 Frein de stationnement	S	
5.7 Frein de service	S	
5.8 Arceau de sécurité	NA	
5.9 Bip de recul	S	
5.10 Coupe circuit batterie	S	

C – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
6- SYSTEME HYDRAULIQUE		
6.1 Réservoir	S	
6.2 Pompe	S	
6.3 Distributeur	S	
6.4 Flexibles	S	
6.5 Vérins	S	
6.5 Clapet	S	
6.6 Etanchéité du circuit	S	
6.7 Descente de la charge par rapport au sol	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

D – ESSAIS EN CHARGE

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
7- ESSAI EN CHARGE		
7.1 Charge nominale (100%)	S	
7.2 Essai dynamique Surcharge (110%)	NA	
7.3 Essai Statique (125%)	NA	

E – DEFAUTS AUXQUELS IL FAUT ABSOLUMENT REMEDIER AVANT UTILISATION

ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
SANS OBJET

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

C- AVIS GENERAL

L'INSPECTION DE L'EQUIPEMENT A MIS EN EVIDENCE DES OBSERVATIONS NE PRESENTANT PAS DES RISQUES MAJEURS POUVANT METTRE EN DANGER LES UTILISATEURS.

TOUTEFOIS LES ACTIONS A ENTREPRENDRE MENTIONNEES DANS LE TABLEAU SONT OBLIGATOIRES ET DOIVENT ETRE REALISEES.

L'ENGIN VERIFIE PEUT-ETRE MAINTENU EN SERVICE.

OBLIGATION DE CONTRE VISITE

NON

Fait à Abidjan, le 26 Octobre 2026

L'Inspecteur

ERNEST BONZOU

Le Responsable

S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

ANNEXE PHOTO

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



CABINE DU CONDUCTEUR



PLAQUE FIRME

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



BANDES REFLECHISSANTES DEGRADES

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 AVRIL 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



ESSAI DE DEVERSEMENT