SIGE

SOCIETE D'INSPECTIONS GENERALES D'EQUIPEMENTS

Travaillons en toute sécurité !







INSPECTIONS-FORMATIONS-CONSEILS-ASSISTANCES-AUDIT TECHNIQUES
ARRETE N° 00050 MEPS/CAB du 19 MAI 2025 PORTANT AGREMENT

RAPPORT DE VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE D'ENGIN DE CHANTIER

D & N CORPORATION

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



ENGIN DE CHANTIER VERIFIE

Société d'Inspection Générale d'Equipement	**NATURE DE LA VERIFICATION** **VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

Ce présent rapport fait état de la vérification générale périodique (VGP) effectuée sur l'engin de chantier COMPACTEUR XCMG XUG02033LSJE04505 lors de notre passage.

Vérificateur : ERNEST BONZOU	**Société** : SIGE
Accompagnateur : M. COULIBALY SOUMAÏLA	**Société** : D N COPORATION

TEXTES DE REFERENCES

Textes de référence :	**Arrêté du 05 Mars 1993** **Code du Travail (Décret N°67-321 du 21 Juillet 1967)**
Type de Vérification : VGP	**Etat de conservation et Essai de fonctionnement**
Périodicité :	**Annuelle**

IDENTIFICATION

Famille : **Engin de chantier**		Localisation
Nature **BULLDOZER**		**SAN PEDRO**
Marque : XCMG	**Numéro de série** : XUG02033LSJE04505	**Type / Modèle** : XS203JPD
Marquage CE : NON	**Charges Maximale d'utilisation : /**	**Année de Fabrication** : 2025
Numéro interne : /		

CARACTERISTIQUES

Levage : NON	**Arrimage** : OUI	**Stabilisateurs :** NON	**Compteur :** **Horamètre** OUI **Kilométrique**	**Accessoire** : NON
Organe de préhension : Rouleau compresseur à pieds dameurs		**ROPS :** Notice non fournie	**FOPS :** Notice non fournie	**TOPS :** Notice non fournie
Description :	Equipement utilisé uniquement pour le terrassement			

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

A – ASPECTS DOCUMENTAIRES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
A.1 Rapport de vérification précédente	NP	
A.2 Certificat de conformité+ Epreuve de mise en service	NP	
A.3 Notice d'utilisation	NP	
A.4 Carnet de maintenance	AE	Disposer d'un carnet de maintenance dans la cabine.
A.5 Plaque signalétique	S	
A.6 Registre de sécurité	NP	

B – AFFICHAGES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
B.1 Présence et lisibilité des consignes de sécurité sur l'équipement et en cabine	AE	Afficher dans la cabine de l'opérateur les consignes de sécurité et d'utilisation.
B.2 Pictogramme de sécurité	S	
B.3 Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	S	
B.4 Numéro interne	AE	Attribuer un numéro interne à l'engin

C – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
1-OSSATURE		
1.1 Aspect général	S	
1.2 Châssis	S	
1.3 Point d'arrimage	S	
1.4 Compatibilité et mise en œuvre des éléments	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
1.5 Propulsion	S	
2-APPUIS		
2.1 Résistance des appuis	S	
2.2 Calage / Stabilisateur	NA	
2.3 Flexible	S	
2.6 Chaines	NA	
2.7 Galets	NA	
2.8 Tuyauterie	S	
2.9 Essieu	S	
2.10 Pneus	S	
3-ORGANE DE PREHENSION		
3.1 Godet	NA	
3.1 Lame	NA	
3.2 Scarificateur / Ripper	NA	
3.3 Crochet ou Anneau de levage	NA	
3.4 Benne	NA	
3.4 Flèche télescopique	NA	
3.5 Rouleau compresseur	S	
4-POSTE DE COMMANDE		
4.1 Accès au poste de commande	AE	*Afficher sur l'engin les consignes d'accès à la cabine opérateur.*
4.2 Etat du poste de commande	S	
4.3 Pare-brise	S	
4.4 Klaxon	S	
4.5 Siège conducteur	S	
4.6 Ceinture de sécurité	S	
4.7 Plancher	S	
4.8 Pédales	S	
4.9 Eclairage cabine	S	
4.10 Vitrage	S	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**	Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**	Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
4.11 Essuis glace	S	
4.12 Repérage et fonctionnement des leviers de commande	S	
4.13 Protection des commandes	S	
4.13 Capteur de présence conducteur	SO	
4.14 Extincteur	S	
4.15 Rétroviseur	S	
5-ESSAI DES DISPOSITIFS DE SECURITE		
5.1 Bouton d'Arrêt d'urgence	SO	
5.2 Gyrophare	S	
5.3 Phare de travail	S	
5.4 Feux	S	
5.6 Frein de stationnement	S	
5.7 Frein de service	S	
5.8 Arceau de sécurité	NA	
5.9 Bip de recul	S	

C – POINTS INSPECTES

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
6- SYSTEME HYDRAULIQUE		
6.1 Réservoir	S	
6.2 Pompe	S	
6.3 Distributeur	S	
6.4 Flexibles	S	
6.5 Vérins	S	
6.5 Clapet	S	
6.6 Etanchéité du circuit	S	
6.7 Descente de la charge par rapport au sol	NA	

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

D – ESSAIS EN CHARGE

OBJET DE LA VERIFICATION	AVIS	ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
Entourer les Avis retenus. NV = Non vérifié, NA = Non applicable, AE = Action à Entreprendre. S= Satisfaisant, NP= Non présenté SO= Sans Objet, NEO= Non Equipé d'Origne		
7- ESSAI EN CHARGE		
7.1 Charge nominale (100%)	S	
7.2 Essai dynamique Surcharge (110%)	NA	
7.3 Essai Statique (125%)	NA	

E – DEFAUTS AUXQUELS IL FAUT ABSOLUMENT REMEDIER AVANT UTILISATION

ACTION(S) A ENTREPRENDRE(S)
SANS OBJET

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

C- AVIS GENERAL

L'INSPECTION DE L'EQUIPEMENT A MIS EN EVIDENCE DES NON CONFORMITES NE PRESENTANT PAS DES RISQUES MAJEURS POUVANT METTRE EN DANGER LES UTILISATEURS.

TOUTEFOIS LES ACTIONS A ENTREPRENDRE MENTIONNEES DANS LE TABLEAU SONT OBLIGATOIRES ET DOIVENT ETRE REALISEES.

L'ENGIN VERIFIE PEUT ETRE MAINTENU EN SERVICE.

OBLIGATION DE CONTRE VISITE

NON

Fait à Abidjan, le 26 Octobre 2026

L'Inspecteur

Le Responsable

S.I.G.E
Société d'Inspections Générales d'Equipements
Tél: 07 08 21 26 44 / 01 51 81 70 25
RCCM: CI-ABJ-03-2021-B13-05773
N°CC 2173917 Q

ERNEST EHOUE BONZOU

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**

ANNEXE PHOTO

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



PLAQUE FIRME



INTERIEUR CABINE EN BON ETAT

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



MOTEUR DE PROPULTION BIEN ENTRETENU

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



ORGANE DE PREHENSION EN BON ETAT

Société d'Inspection Générale d'Equipement	NATURE DE LA VERIFICATION VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE	
Date de Vérification : **19 OCTOBRE 2026**		Prochaine Vérification Avant le : **18 OCTOBRE 2027**
Propriétaire : **D & N CORPORATION**		Site de contrôle : **SAN-PEDRO**



MECANISME DE DIRECTION ET PNEUS EN BON ETAT